

YAMAHA

2015 Yamaha YZF-R1

JYARN32E5FA001842

VIN სწორია · საკონტროლო ციფრი დადასტურდა

სადემონსტრაციო მონაცემები

ანგარიში შექმნილია სადემონსტრაციო მონაცემებით. ისტორიის ჩანაწერები გამოგონილია და რეალურ მოტოციკლს არ აღწერს.

ანგარიშის შეჯამება

- მოტოციკლი იდენტიფიცირებულია
- VIN ფორმატი სწორია, საკონტროლო ციფრი დადასტურდა
- ისტორიის ჩანაწერები ხელმისაწვდომია
- 3 გარბენის ჩანაწერი
- ! 1 დაზიანების ჩანაწერი
- 2 მფლობელის ჩანაწერი
- 1 სერვისის ინვოისებიდან
- ! საკუთრებას აქვს Salvage/Branded სტატუსი
- 1 აუქციონის ჩანაწერი
- ! 1 ღია გამოწვევა
- 13-დან 3 კატეგორია მიუწვდომელია

მოტოციკლის იდენტიფიკაცია

VIN	JYARN32E5FA001842
წელი	2015
მწარმოებელი	Yamaha
მოდელი	YZF-R1
ტიპი	სპორტული
წარმოების ქვეყანა	იაპონია
ძრავი	998 კუბ. სმ, რიგითი ოთხცილინდრიანი
ცილინდრები	4
საწვავი	ბენზინი
გადაცემათა კოლოფი	მექანიკა, 6 საფეხური
ფერი	ლურჯი

ტექნიკური მახასიათებლები

ძრავი	
მოცულობა	998 cc
ძრავის ტიპი	რიგითი ოთხცილინდრიანი, crossplane ამწე ლილვი, DOHC
ცილინდრები	4
გაგრძელება	თხევადი
კვების სისტემა	ინექტორი, YCC-T
საწვავი	ბენზინი
კუმშვის ხარისხი	13.0:1
ცილინდრის დიამეტრი	79.0 მმ
დგუშის სვლა	50.9 მმ
სიმძლავრე	200 PS @ 13,500 ბრ/წთ (მწარმოებლის მონაცემი)
მაბრუნე მომენტი	112.4 Nm @ 11,500 ბრ/წთ
ტრანსმისია	
გადაცემათა კოლოფი	მექანიკა
საფეხურები	6
ამძრავი	ჯაჭვი
შასი	
ჩარჩო	ალუმინის Deltabox
წინა საკიდი	43 მმ ინვერტირებული ჩანგალი, სრულად რეგულირებადი
უკანა საკიდი	მონოამორტიზატორი, ბერკეტიანი
წინა მუხრუჭები	ორი 320 მმ დისკი, 4-დგუშიანი სუპორტები
უკანა მუხრუჭი	ერთი 220 მმ დისკი
წინა საბურავი	120/70ZR17
უკანა საბურავი	190/55ZR17
ზომები	
ბაზა	1,405 მმ
სავარძლის სიმაღლე	855 მმ
კლირენსი	130 მმ
ავზის მოცულობა	17 ლ
სრული წონა	199 კგ

იდენტიფიკაცია

VIN	JYARN32E5FA001842
მოდელის კოდი	2CR
მოდელის წელი	2015
წარმოების წელი	2015
მწარმოებელი	Yamaha
ქვეყანა	იაპონია

მოდელის გამოქვეყნებული მახასიათებლები. კონკრეტული მოტოციკლი შეიძლება შეცვლილი იყოს.

მოტოციკლის ისტორია

მფლობელები	2 ჩანაწერი
გარბენი	3 ჩანაწერი
ავარიები	1 ჩანაწერი
დაზიანებები	ჩანაწერი არ მოიძებნა
ქურდობა	ჩანაწერი არ მოიძებნა
საკუთრება	2 ჩანაწერი
რეგისტრაცია	1 ჩანაწერი
ტექდათვალიერება	მონაცემი მიუწვდომელია
სერვისი	1 ჩანაწერი
აუქციონი	1 ჩანაწერი
იმპორტი	მონაცემი მიუწვდომელია
ექსპორტი	მონაცემი მიუწვდომელია
გამოწვევა	1 ჩანაწერი

„ჩანაწერი არ მოიძებნა“ ნიშნავს, რომ შემოწმებულმა წყაროებმა ამ კატეგორიაში არაფერი დააბრუნა. ეს არ ნიშნავს, რომ მოტოციკლის ისტორია სუფთაა. „მონაცემი მიუწვდომელია“ ნიშნავს, რომ კატეგორია ვერ შემოწმდა.

ქრონოლოგია

ივნისი 2015	პირველი რეგისტრაცია · რეგისტრაცია ადგილი: ტეხასი, აშშ წყარო: რეგისტრაციის ჩანაწერი
მარტი 2018	საკუთრების გადაცემა · საკუთრება ადგილი: ფლორიდა, აშშ წყარო: საკუთრების ჩანაწერი გარბენი: 9,870 მილი

სექტემბერი 2021	ავარია დაფიქსირდა · ავარიები დაფიქსირდა შეჯახება. ადგილზე მოტოციკლი სავალ მდგომარეობაში არ იყო. დაზიანებული: წინა ნაწილი, მარცხენა მხარე ადგილი: ფლორიდა, აშშ წყარო: სადაზღვევო ჩანაწერი სტატუსი: გამოცხადდა სრულ დანაკარგად
ოქტომბერი 2021	გაიცა Salvage სტატუსი · საკუთრება სადაზღვევო სრული დანაკარგის შემდეგ საკუთრებას მიენიჭა Salvage სტატუსი. ადგილი: ფლორიდა, აშშ წყარო: საკუთრების ჩანაწერი სტატუსი: Branded

სერვისის ისტორია

2 აგვისტო 2016 · პირველი დიდი სერვისი

გარბენი	4,120 მილი
სერვისცენტრი	Lone Star Powersports (demo), ოსტინი, ტეხასი, აშშ
შესრულებული სამუშაო	ძრავის ზეთისა და ფილტრის შეცვლა; დროსელების სინქრონიზაცია; პროგრამის განახლება
შეცვლილი ნაწილები	ზეთის ფილტრი; ძრავის ზეთი 10W-40, 3.7 ლ
დოკუმენტები	ინვოისი
დადასტურება	დაუდასტურებელი. წყარო: მფლობელის ინვოისი

ავარიები და დაზიანებები

ნაპოვნია ავარიის ან დაზიანების 1 ჩანაწერი. დეტალები ზემოთ, ქრონოლოგიაშია.

გარბენის ჩანაწერები

აგვისტო 2016	4,120 მილი	სერვისის ჩანაწერი
მარტი 2018	9,870 მილი	საკუთრების ჩანაწერი
ნოემბერი 2021	15,310 მილი	აუქციონის ლოტი

მფლობელები

მფლობელების რაოდენობა	2
მფლობელი 1	ივნ 2015 — მარ 2018 ტეხასი, აშშ კერძო პირი
მფლობელი 2	მარ 2018 — ნოე 2021 ფლორიდა, აშშ კერძო პირი

აუქციონები

16 ნოემბერი 2021 · დაზიანებულების აუქციონი (დემო)

ადგილი	ორლანდო, ფლორიდა, აშშ
ლოტი	DEMO-48213
გარბენი	15,310 მილი
დაზიანება	წინა ნაწილი, მარცხენა მხარე
გაყიდვის სტატუსი	გაყიდულია
ფოტოები	4 ფოტო ონლაინ ანგარიშში

უსაფრთხოების გამოწვევები

გადაცემათა კოლოფის კბილანა შეიძლება დაზიანდეს

სტატუსი	ღიაა
გამოწვევის ნომერი	DEMO-RC-1501
კომპონენტი	ტრანსმისია: მექანიკური კოლოფი
აღწერა	სადემონსტრაციო ჩანაწერი. რეალურ ანგარიშში აქ აღწერილია დეტალები და მისი რისკი.
გამოსწორება	დიდერი უფასოდ ამოწმებს და ცვლის დაზიანებულ დეტალებს.
მწარმოებელი	Yamaha

მონაცემების წყაროები

მწარმოებლის მახასიათებლები რეგისტრაციის ჩანაწერები	მწარმოებლის მიერ გამოქვეყნებული მოდელის მონაცემები. რეგისტრაციისა და საკუთრების ცვლილებები.
აუქციონის ჩანაწერები	დაზიანებული და დილერული აუქციონების ლოტები.
სადაზღვევო ჩანაწერები	დაფიქსირებული შემთხვევები და დაზიანებები.
მფლობელის ატვირთული ინვოისები	მფლობელის მიერ ატვირთული ინვოისები. სახელოსნოს მიერ დადასტურებული არ არის.
გამოწვევის ბაზები	მწარმოებლის უსაფრთხოების გამოწვევის კამპანიები.

მონაცემების ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია მოტოციკლზე, ქვეყანასა და წყაროზე. მომწოდებელი: სადემონსტრაციო მონაცემები.

ანგარიში ასახავს ზემოთ მითითებულ წყაროებში შექმნის მომენტში არსებულ ჩანაწერებს. ის ვერ ჩაანაცვლებს მოტოციკლისა და დოკუმენტების ფიზიკურ შემოწმებას.